

KOMUNIKAT

Badania laboratoryjne z dnia 11.04.2017 wykazały podwyższony poziom chloru związanego o 0.06 mg/l. w cyrkulacji jacuzzi.

Podjęte czynności w celu obniżenia poziomu chloru związanego:

1. Intensywne płukanie filtra
2. Podwyższenie zawartości chloru wolnego

Pozostałe parametry wody w niecce basenu oraz w niecce jacuzzi spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.