

Badania laboratoryjne wody w niecce Jacuzzi i niecce basenu z dnia 08.06.2022 r. wykazały zbyt wysokie stężenie chloru wolnego oraz chloru wiązanego w niecce basenowej oraz w wodzie z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi.

Planowane działania naprawcze:

1. wymiana wody w niecce jacuzzi
2. wymiana 30 % wody zbiornika wyrównawczego
3. wprowadzono korekty nastaw automatyki kontrolno-pomiarowej wanny Spa i basenu
4. intensywne płukanie filtra jacuzzi i filtra basenowego.

Zlecono wykonanie ponownych badań laboratoryjnych dla przekroczonych parametrów.