

Badania laboratoryjne wody w niecce Jacuzzi z dnia 10.04.2024 r. wykazały podwyższoną wartość parametru utlenialności.

W związku z powyższym podjęte zostały prace naprawcze:

Przekroczenia Ci wolny w nieckach basenu i jacuzzi - wprowadzono korekty w pracy automatyki

Przekroczenia Ci związany basen i jacuzzi w nieckach i na wodzie wprowadzanej są spowodowane dużym obciążeniem strefy SPA.

Niecka jacuzzi - przekroczenie chloroformu spowodowane dużym obciążeniem strefy SPA.

Jako działania naprawcze zwiększyliśmy udział świeżej wody, płukanie filtrów i dodatkowe mycie koryt przelewowych

W związku z wykazanymi przekroczeniami ustaliliśmy dodatkowy pobór - planowany termin to 15.04.2024r