

KOMUNIKAT

Badania laboratoryjne wody w niecce Jacuzzi i niecce basenu z dnia 06.04.2021 r. wykazały przekroczenie wartości Chloroformu (Trichlorometanu) w związku z jego przekroczeniem w wodzie doprowadzanej do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji o 0,011 [[mg/l].

W związku z powyższym podjęte zostały prace naprawcze polegające na:

- płukaniu filtrów,
- całkowitej wymianie wody w wannie i zbiorniku wyrównawczym,
- 50 % wymianie wody w niecce basenu,
- myciu i dezynfekcji wanny i zbiornika wyrównawczego,

Zlecono wykonanie ponownych badań laboratoryjnych dla przekroczonych parametrów na dzień 09/05/2022.

Woda w niecce jacuzzi i niecce basenu w żaden sposób NIE ZAGRAŻA bezpieczeństwu użytkowników.